

ФИКСИРУЮЩИЕ ГОЛОВКИ FH4



Фиксирующая головка **FH4** предназначена для фиксации краев пленки в линиях литьевой экструзии и предотвращения уменьшения ширины пленки по мере ее охлаждения.

Излучатели из нержавеющей стали подключаются к высокому напряжению через резисторы, что предотвращает образование искр и одновременно повышает безопасность оператора.

Фиксирующая головка **FH4** должна быть подключена к генераторам заряда EASY CHARGE или ECG-30.

FH4	
Материал корпуса	PET
Блок питания	EASY CHARGE или ECG-30
Излучатели	из нержавеющей стали, не заменяемые
Рабочая температура	0° C - 150° C

